

りんくうタウン駅前 連絡通路天井ボードの剥落について

1. 判明日時 2024年8月28日(水) 15時ごろ
2. 発生場所 りんくうタウン駅前 1号連絡通路 ※鉄道高架下2階部分
(駅住所：泉佐野市りんくう往来北1番)
3. 概況 8月28日(水)15時ごろ、当該通路通行のお客さまより、りんくうタウン駅前1号連絡通路の天井ボードの一部が剥落している旨のご申告が、南海電鉄りんくうタウン駅の改札口係員にありました。ただちに駅係員が状況を確認したところ、同天井ボード（高さ約2.9m）の一部が剥落していました。駅係員は、剥落周囲をカラーコーンにて立入禁止処置を実施。その後、作業員にて天井ボードの点検及び、剥落の恐れのある天井ボードの撤去を実施するとともに、同構内連絡通路の天井ボードについて、目視および触診による検査を実施し、安全であることを確認しました。
※お客さまや通行人などにケガ人は発生しておりません。
※列車運行に影響はありません。

＜剥落物（天井ボード）の概要＞
重 さ：約1.37kg（岩綿吸音板：2枚分 カタログ乾燥重量）
大き さ：約300mm×600mm 2枚
厚 さ：12mm
4. 原因 雨水が天井裏の一部に侵入したことで天井ボードが水分を含み、その重みによって剥落したものと推測されます。
5. 今後の対応 高架からの漏水原因を確認の上補修し、天井復旧工事を実施いたします。

以上

別紙 図面・現地写真

